

## Referat fra møde i Varmegruppen, Åtoften

Møde afholdt 11-11-2021

Mødedeltagere: Lars Holst, Stefan Mayer, Ulrick Jensen (ref.)

### 1.

Kontaktpersoner ved svigt eller problemer med varmforsyningen:

- Ved utætheder kontaktes Søren Sømød tlf. 40 13 63 76, som koordinerer evt. opgravning og kontakten til Palle fra PN Rørteknik ApS tlf. 31 51 06 15 (<https://rortek.dk/>), som reparerer rørene.
- Ved problemer med fjernvarmeleveringen kontaktes Forsyning Helsingør, døgnvagt/vagtcentral tlf. 48 40 52 10
- Ved problemer med automatikken i Varmecentralen kontaktes Schneider Electric tlf. 88 30 20 30
- Ved rørproblemer i Varmecentralen kontaktes Lars Dyrstrøm tlf. 28 44 74 75 / 49 19 00 75

Øvrige kontaktpersoner vedr. varmforsyning:

- Forsyning Helsingør, Jesper Egede Madsen, tlf. 28 91 75 46 / 48 40 52 30
- Børnehavernes maskinmester Mads Skyth Jensen tlf. 21129990

### 2.

LH og UJ har gennemgået hovedstophaner i terræn. Der var to dæksler, som skal flyttes lidt for at kunne betjene stophanerne. Der var én utæt hovedstophane, som Søren Sømød er blevet bedt om at få repareret.

LH udarbejder oversigtsplan der viser placering af alle hovedstophaner.

### 3.

Åtoften har et termokamera, hvormed man måske kan finde evt. utæthed i terræn.

### 4.

Hvis der opstår for højt tryk i fjernvarmesystemet, vil magnetventilen i spædevandspåfyldningen lukke automatisk. Hvis trykket fortsætter med at stige, åbner overtryksventilen ved 2,5 bar.

Magnetventilen kan lukkes manuelt ved at slukke for strømmen til magnetventilen. Det gøres på stikkontakten på væggen.

## 5.

I nogle huse er der registreret dårlige hovedafspærringsventiler for fjernvarmeforsyningen. I første omgang blev det aftalt at prøve i ét hus. Det blev aftalt, at Wagner VVS skulle udskifte ventilerne. Det viste sig, at de mente, at der skulle slukkes for cirkulationspumperne i alle huse i det område, hvor det var nødvendigt at lukke afspærringsventiler i terræn. Dette kunne ikke umiddelbart lade sig gøre, hvorfor forsøget blev afbrudt.

Det er efterfølgende blevet aftalt, at PN Rørteknik ApS skal udskifte hovedafspærringsventilerne, når de alligevel er her for at udskifte den utætte hovedstophane i terræn. Søren Sømød sørger for opgravning og koordinering af arbejderne med PN Rørteknik ApS.

## 6.

Styringsautomatikken i Varmecentralen er så gammel, at det er svært at skaffe reservedele, hvis den går i stykker.

LH og SM undersøger hvad en ny automatik skal styre, herunder skal det måske være muligt at implementere alarm og fjernstyring i automatikken.

Udgiften til udskiftning af automatikken bør medtages på foreningens budget i 2022/23.

## 7.

Göran Anttila har accepteret fortsat at være konsulent for Varmegruppen.

## 8.

Næste møde aftales senere.

15-11-2021